

STIVALE CARRARMATO

Cod. **575044**

Stivale in gomma carrarmato OB E SR



STIVALE CARRARMATO

Stivale alto in gomma rivestito internamente in tela di cotone.

Suola a carrarmato, ideale per i lavori in ambienti umidi all'aperto.

Specifiche:

- Interamente in gomma
- Fodera interna in tela di cotone
- Suola carrarmato

Imballaggio:

Confezione da 1 paio

Cartone da 5 paia

Campi d'impiego:

- Agricoltura non intensiva
- Giardinaggio
- Hobbistica
- Allevamenti
- Viticoltura

Info Tecniche

Articolo	STIVALE CARRARMATO
Codice	575044
Colore	verde/beige
Taglie	da 39 a 46
Categoria	Calzature da lavoro
Certificazioni	EN ISO 20347:2022



Marcatura CE

Dispositivo Protezione Individuale - II categoria, CE ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425.

Certificazioni e test

Lo stivale **CARRARMATO** è stato testato per conto del produttore ai fini della definizione di qualità, specificità e protezione per l'operatore:

- TEST EN ISO 20344:2021

(Metodi di prova per calzature)

- TEST EN ISO 20347:2022

(Requisiti di base e supplementari per le calzature da lavoro)

- TEST EN ISO 13287:2019

(Metodi di prova per la resistenza allo scivolamento)

Categoria di protezione: OB

Categoria	Requisiti
OB	Calzature da lavoro base senza puntale di protezione

Resistenza allo scivolamento: SR

Simbolo	Codizioni di prova	Requisiti
SR	Resistenza allo scivolamento (piano in ceramica ricoperto con glicerina)	≥0,19 (tacco 7°) ≥0,22 (punta 7°)

Il risultato ottenuto è il coefficiente d'attrito

Requisiti supplementari

Simbolo	Requisito/Caratteristica	Prestazione richiesta
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone	≥20J

Consigli per l'uso

Prima dell'uso verificare che lo stivale sia in perfetto stato di conservazione, non presenti ad esempio un'eccessiva usura della suola, cattivo stato delle cuciture, il distacco suola-tomaia, ecc..

Qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire immediatamente il DPI.

Le calzature devono essere utilizzate solo per i rischi previsti nella presente nota informativa.

Pulizia

E' consigliabile che la pulizia avvenga con spazzole a setole morbide e acqua.

Non usare sostanze quali alcool, diluenti, benzine ecc...

Dopo la pulizia depositare lo stivale in luogo aerato, asciutto, lontano da fonti di calore e da prodotti che ne possano compromettere le caratteristiche.

Conservazione

Lo stivale deve essere conservato nel suo imballo originale, in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.

Note

Lo stivale non richiede particolari prescrizioni per lo smaltimento. Può essere eliminato come un normale rifiuto (discarica, inceneritore)

