



## NOTA INFORMATIVA cod. 310150 - mod. K36



Leggere attentamente la presente nota informativa prima dell'impiego e prima di ogni manutenzione. Le informazioni qui contenute servono ad assistere e ad indirizzare l'utilizzatore nella scelta e nell'uso del DPI. Nessuna responsabilità sarà assunta dal fabbricante e dal distributore nel caso di uso errato del DPI.

La presente nota informativa deve essere conservata per tutta la durata del DPI. Modello del manicoto: **cod. 310150 - mod. K36**.

**NERI** Marchio del fabbricante: Neri S.p.A. a Socio Unico - Via 8 Marzo, 6 - 42025 Corte Tegge di Cavriago [RE] - Italia

Le marcature CE e UKCA indicano che questi manicotti sono dispositivi di protezione individuale conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza contenuti nel Regolamento (UE) 2016/425 e nel Regolamentoo 2016/425 come recepito nel diritto del Regno Unito e successivamente modificato. Sono stati certificati dall'organismo notificato: **SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland, n° 2777**. Certificato UKCA rilasciato dall'Organismo Notificato approvato nel Regno Unito: **SATRA Technology Centre Ltd., Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom, n° 0321**.

LUNGHEZZA	LARGHEZZA
<b>36 cm</b>	<b>7 - 10 cm</b>

#### CAMPO D'IMPIEGO

Il manicotto risponde alle caratteristiche di sicurezza solo se di lunghezza adeguata e correttamente indossato.

Il manicotto è stato fabbricato per proteggere l'utilizzatore da rischi meccanici quali abrasione, taglio, strappo e perforazione.

Inoltre protegge l'avambraccio per tempi limitati dal calore per contatto [100°C].

Il manicotto non deve venire a contatto con fiamme vive.

In caso di schizzi di metallo fuso, l'utilizzatore deve allontanarsi immediatamente dal posto di lavoro e togliersi i guanti. In caso di schizzi di metallo fuso, i guanti potrebbero non eliminare tutti i rischi di ustioni [per i guanti sottoposti a prova con grandi quantità di metallo fuso].

Non usare a contatto con liquidi.

Non esporre a lame ad alta velocità o seghettate o se vi è il rischio di rimanere intrappolati in una macchina in movimento.

I livelli di protezione indicati sotto sono misurati sull'avambraccio del manicotto.

#### PITTOGRAMMI E LIVELLI DI PROTEZIONE

	<b>EN 388:2016 +A1:2018</b>		<b>EN 407:2020</b>
<b>1343C</b>		<b>X1XXXX</b>	
<b>RISCHI MECCANICI</b>	<b>MIN MAX</b>	<b>RISCHI TERMICI</b>	<b>MAX</b>
1 abrasione	1 4	X Comportamento al fuoco	4
** 3 taglio	1 5	1 Calore per contatto	4
4 strappo	1 4	X Calore convettivo	4
3 perforazione	1 4	X Calore radiante	4
C TDM Cut [EN ISO 13997:1999]	A F	X Piccoli spruzzi di metallo fuso	4
		X Grandi proiezioni di metallo fuso	4
		X: il quanto non è stato testato per questa caratteristica.	
<b>** Livello solo indicativo, il livello di prestazione definitivo è quello secondo EN ISO 13997.</b>			
Per l'opacizzazione durante la prova della resistenza al taglio, il risultato della prova di taglio è solo indicativo mentre la prova di resistenza al taglio TDM è il risultato della prestazione di affinamento.			

Dal momento che i livelli di prestazione sono basati sui risultati di prove di laboratorio, essi possono differire dalle reali condizioni esistenti sul posto di lavoro. È consigliabile quindi fare una prova preliminare dei manicotti per verificarne l'effettiva idoneità all'uso desiderato. Le caratteristiche protettive si riferiscono al DPI nuovo, in buono stato e mai sottoposto a trattamenti di pulitura.

#### UTILIZZO

Quando si indossano i manicotti, verificare la pulizia sia dei manicotti sia delle mani, controllare che i guanti siano della taglia giusta e che si adattino perfettamente ai contorni e all'incavo delle dita. In caso di contaminazione o sudore, sfilare i manicotti e, a seconda delle loro condizioni, lasciarli asciugare prima di reindossarli oppure gettarli. Essendo applicato il guanto, può non essere facile rimuoverli. In caso di emergenza, chiedere aiuto a qualcuno per rimuovere i guanti dalle mani.

#### PULIZIA

È consigliabile che la pulizia avvenga con l'uso di un panno bagnato, escludendo solventi e mezzi meccanici che possano danneggiarlo. Lasciarli asciugando all'aria prima di riutilizzarli. Sostanze come la candeggina, anche se in basse concentrazioni, possono danneggiare la fibra Kevlar®. Igienizzazione delle mani: quando è richiesta l'igienizzazione delle mani oltre all'uso dei manicotti, il lavaggio delle mani dovrebbe essere eseguito prima di indossare i manicotti.

#### CONSERVAZIONE

I manicotti sono imballati in buste di polietene.

I manicotti devono essere conservati nel loro imballo originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato, il manicotto conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo. Si rimanda all'utilizzatore la verifica visiva dell'integrità del manicotto prima della messa in uso. La durata d'impiego dipende dall'uso e dalla cura che ne avrà l'utilizzatore.

#### NOTE

I manicotti devono essere smaltiti in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore).

L'eventuale presenza di sostanze allergeniche sinora non è nota al fabbricante. Si prega di segnalare eventuali casi osservati di ipersensibilità o di reazione allergica. Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà sostituito.
\* **In caso di divergenze tra le distinte traduzioni solo la versione in italiano si potrà ritenere l'unica valida e vincolante.**
Per ulteriori informazioni, rivolgersi a:

	<b>Marchio Comunitario Depositato n. 016928426 presso EUIPO - Alicante - Spagna</b>
	
	
	
	

