



Taglia Size Taille Talla Größe Número Broj Velikost Μέγεθος Rozmiar	Giro vita Waist size Tour de taille Circunferencia cintura Tailleweite Circunferência da cintura Opseg struka Obseg pasu Περιφέρεια μέσης Obwód klatki piersiowej	Altezza Height Hauteur Altura Höhe Altura Visina Višina Υψος Wzrost
S	74-82	156-164
M	82-90	164-172
L	90-98	172-180
XL	98-106	180-188
XXL	106-117	188-196
XXXL	117-129	196-204

LEGENDA - LEGEND - LÉGENDE - LEYENDA - LEGENDE LEGENDA - LEGENDA - LEGENDA - ΥΠΟΜΝΗΜΑ - LEGENDA

- Marchio fabbricante - Manufacturer's mark**
 Marque du fabricant - Marca del fabricante - Herstellername
 Marca fabricante - Oznaka proizvođača - Oznaka proizvajalca
 - Εμπορικό σήμα κατασκευαστή - Znak producenta
- Taglia dell'indumento - Garment size** - Taille - Talla de la prenda - Kleidungsgröße - Número da roupa - Konfekcijski broj - Velikost oblačila - Μέγεθος του ενδύματος - Rozmiar odzieży
- Modello - Model** - Modèle - Modelo - Modell - Modelo - Obilježje - Model - Μοντέλο - Model
- Misure del corpo - Body measurements** - Mesures du corps - Medidas del cuerpo - Körpermaße - Medidas do corpo - Tjelesne mjere - Telesne mere - Μέτρα του σώματος - Wymiary ciała
- Materiali/Composizione - Materials/Composition**
 Matériels/Composition - Materiales/Composición - Materialien/ Zusammensetzung - Material/Composição - Materijal/Sastav - Materiali/Sestava - Υλικά/Σύνθεση - Materiały/skład
- Marcatura CE - CE Marking** - Marquage CE - Marca CE - CE - Kennzeichnung - Marcação CE - Oznaka CE - Oznaka CE - Σήμανση CE - Oznakowanie CE
- Manutenzione - Maintenance** - Entretien - Mantenimiento - Behandlung - Conservação - Održavanje - Vzdrževanje - Συθνήρηση - Konserwacja
- Luogo di produzione - Production place** - Lieu de production - Lugar de producción - Erzeugung ort - Local de produção - Proizvodnje mjesto - Pridelave mesto - Ο τόπος παραγωγής - Miejsce produkcji

Significato dei simboli di manutenzione Meaning of maintenance symbols

	40 Lavare a max 40°C		40 Wash at 40°C max.
	Non candeggiare		Do not bleach
	Non asciugare a tamburo		Do not tumble dry
	Asciugare appeso all'ombra		Line drying in the shade
	Stirare a max 110°C		Iron at 110°C max
	Ⓟ Lavare a secco		Ⓟ Dry clean
	Leggere la nota informativa		Read the informative note

***ATTENZIONE:** Lavare ad acqua max 40°C con sapone neutro, sciacquare più volte, non torcere, non asciugare a tamburo. Le caratteristiche indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è di taglia adeguata, regolarmente indossato e allacciato, in perfetto stato di conservazione. Prima dell'impiego verificare che i capi siano puliti e non presentino rotture, scuciture o altre alterazioni che possano comprometterne le caratteristiche.

Signification des symboles d'entretien

	40 Lavage max 40°C		40 Lavado máximo 40°C
	Ne pas blanchir		No usar blanqueador
	Ne pas mettre au sèche-linge		No usar secadora
	Faire sécher à l'ombre sur un séchoir		Secar colgado a la sombra
	Repasser à max 110°C		Planchar máximo 110°C
	Ⓟ Laver à sec		Ⓟ Lavar en seco
	Lire la note d'information		Leer la nota informativa

***ATTENTION :** laver à l'eau max 40°C et au savon neutre et rincer plusieurs fois. Ne pas tordre, ne pas mettre au sèche-linge. Les caractéristiques indiquées sont respectées uniquement si le dispositif est de taille appropriée, porté et boutonné normalement, en parfait état de conservation. Avant toute utilisation, vérifier que les vêtements sont propres et ne présentent pas de ruptures, décousures ou autres altérations qui puissent compromettre les caractéristiques.

Significado de los símbolos de mantenimiento

	40 Lavado máximo 40°C		40 Lavado máximo 40°C
	No usar blanqueador		No usar blanqueador
	No usar secadora		No usar secadora
	Secar colgado a la sombra		Secar colgado a la sombra
	Planchar máximo 110°C		Planchar máximo 110°C
	Ⓟ Lavar en seco		Ⓟ Lavar en seco
	Leer la nota informativa		Leer la nota informativa

***ATENCIÓN:** Lavar en agua máxima a 40°C con jabón neutro. Aclarar varias veces, no estrujar, no usar secadora. Las características indicadas sólo se respetan si la prenda es de la talla adecuada, está correctamente puesta y abrochada y en perfecto estado de conservación. Antes de usarlas, compruebe que las prendas estén limpias y que no presenten roturas, descosidos y otras alteraciones que pudieran modificar sus características.

Erklärung der Behandlungssymbole

	40 Nicht über 40°C waschen		40 Nicht über 40°C waschen
	Nicht bleichen		Nicht bleichen
	Nicht Trockner trocknen		Nicht Trockner trocknen
	Hängend im Schatten trocknen		Hängend im Schatten trocknen
	Bügel max. 110°C		Bügel max. 110°C
	Ⓟ Chemisch reinigen		Ⓟ Chemisch reinigen
	Die Anmerkung gut durchlesen		Die Anmerkung gut durchlesen

***ACHTUNG:** Nicht über 40°C mit neutraler Seife waschen und mehrmals auswaschen, nicht auswringen, nicht Trockner trocknen. Die angegebenen Merkmale werden nur beachtet, wenn der Kleidungsstück sich gut anpasst, regelmäßig angezogen und zugemacht wird und in perfektem Zustand ist. Vor dem Anziehen prüfen Sie, ob die Kleidungsstücke sauber sind, keine Risse und keine anderen Veränderung haben, die ihre Merkmale gefährden könnten.

Significado dos símbolos de conservação

	40 Lavagem a temperatura máx. de 40°C		40 Lavagem a temperatura máx. de 40°C
	Não alvejar		Não alvejar
	Não colocar na secadora		Não colocar na secadora
	Secar pendurado na sombra		Secar pendurado na sombra
	Passar a ferro máx. de 110°C		Passar a ferro máx. de 110°C
	Ⓟ Lavar a seco		Ⓟ Lavar a seco
	Pročitajte informacije opasku		Pročitajte informacije opasku

***ATENÇÃO:** Lavar com água em temperatura máxima de 40°C com sabão neutro, enxaguar várias vezes, não torcer, não secar em máquina a tambor. As características indicadas são respeitadas somente se a peça de vestuário é de corte correcto, regularmente vestido e fechado, em perfeito estado de conservação. Antes do uso verificar se as peças estão limpas e não apresentam rupturas, partes descosturadas ou outras alterações que possam comprometer as características.

Značenje simbola za održavanje

	40 Prati na max. 40°C		40 Prati na max. 40°C
	Zabranjeno izbjeljivanje		Zabranjeno izbjeljivanje
	Ne sušiti u bubnju		Ne sušiti u bubnju
	Sušiti ovješeno u hladu		Sušiti ovješeno u hladu
	Pegljajte na max. 110°C		Pegljajte na max. 110°C
	Ⓟ Prati na suho		Ⓟ Prati na suho
	Pročitajte informacije opasku		Pročitajte informacije opasku

***PAŽNJA:** prati neutralnim sapunom u vodi na max. 40°C, isperite nekoliko puta, ne cijedite, ne sušiti u bubnju. Naznačene karakteristike vrijede samo u slučaju kada je jakna odgovarajući konfekcijski broj, pravilno nošena i zakopčana, te u savršenom stanju očuvanosti. Prije upotrebe provjerite da je odjevni predmet čist, da nije podečan ili rašiven, te da na istom nema nikakvih promjena koje mogu umanjiti zaštitne karakteristike.

Pomen simbolov za vzdrževanje

	40 Prati največ pri 40°C		40 Prati največ pri 40°C
	Beljenje ni dovoljeno		Beljenje ni dovoljeno
	Ne dovoljeno sušenje v bobnu		Ne dovoljeno sušenje v bobnu
	Sušite na vrvi v senci		Sušite na vrvi v senci
	Likajte največ pri 110°C		Likajte največ pri 110°C
	Ⓟ Kemijsko čiščenje		Ⓟ Kemijsko čiščenje
	Preberite informativno obvestilo		Preberite informativno obvestilo

***POZOR:** Perite v vodi z največ 40°C z nevtralnim milom, večkrat splaknite, ne ožemajte, ne dovoljeno sušenje v bobnu. Naznačene karakteristike veljajo samo, če je oprema ustrezne velikosti, pravilno nameščena in pripeta, v brezhibnem stanju ohranjenosti. Pred uporabo preverite, da so oblačila čista in nepoškodovana, brez popuščanih šivov ali drugih nepravilnosti, ki bi lahko poslabšale nepravilnosti.

Σημασ ία των συμβόλων συντήρησης

	40 Πλύσιμο το πολύ στους 40°C		40 Πλύσιμο το πολύ στους 40°C
	Όχι λεύκανση		Όχι λεύκανση
	Μην το στεγνώνετε με ταμπουρο		Μην το στεγνώνετε με ταμπουρο
	Στεγνώμα απλωνοντας το σε σκία		Στεγνώμα απλωνοντας το σε σκία
	Σιδερωμα το πολυ στους 110°C		Σιδερωμα το πολυ στους 110°C
	Ⓟ Στεγνο καθαρισμα		Ⓟ Στεγνο καθαρισμα
	Διαβάστε την πληροφοριακή επισήμανση		Διαβάστε την πληροφοριακή επισήμανση

***ΠΡΟΣΟΧΗ:** Να το πλύνετε σε νερό το πολύ στους 40°C με ουδέτερο σαπούνι, ξεβγάλετε πολλές φορές, μη στύβετε, μην το στεγνώνετε με ταμπουρο. Τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά ισχύουν μόνο αν η διάταξη έχει το κατάλληλο μέγεθος, φοριέται και δένεται κανονικά, σε άψογη κατάσταση διατήρησης. Πριν τη χρησιμοποίηση ελέγξτε αν τα ενδύματα είναι καθαρά και δεν εμφανίζουν σκισίματα, ξηλώματα ή άλλες αλλοιώσεις που μπορεί να διακυβέυσουν τα χαρακτηριστικά.

Znaczenie symboli odnoszących się do konserwacji

	40 Prac w temp. maks. 40°C		40 Prac w temp. maks. 40°C
	Nie chlorować		Nie chlorować
	Nie suszyć w suszarce bębnowej		Nie suszyć w suszarce bębnowej
	Suszyć w cieniu		Suszyć w cieniu
	Prasować w temp. maks. 110°C		Prasować w temp. maks. 110°C
	Ⓟ Prac na sucho		Ⓟ Prac na sucho
	Przeczytać ulotkę informacyjną		Przeczytać ulotkę informacyjną

***UWAGA:** Prac w wodzie w temperaturze maks. 40°C z dodatkiem neutralnego mydła. Kilkakrotnie wypłukać. Nie wyciśnąć. Nie suszyć w suszarce bębnowej. Wskazane cechy są przestrzegane tylko wtedy, gdy odzież jest odpowiedniej wielkości, jest prawidłowo noszona i zamknięta oraz nieuszkodzona. Przed użyciem odzieży sprawdzić, czy jest ona czysta, czy nie są widoczne pęknięcia, rozprucia lub inne uszkodzenia, które mogą wpłynąć na jej cechy użytkowe.



Registered Community Trademark
 Nº 016928426 at EUIPO - Alicante - Spain

www.nerispa.com
 sales@nerispa.com

Neri Spa a Socio Unico · via 8 Marzo n. 6
 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) · Italy

Sky · Trouser
 Informative note



FREE YOURSELF

NOTA INFORMATIVA

Istruzioni e informazioni del fabbricante

Art. SKY

cod. 436184

CATEGORIA I

La marcatura CE indica che questo capo è un dispositivo di protezione individuale e sono conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza contenuti nel Regolamento (UE) 2016/425 e ai requisiti generali della EN ISO 13688:2013+A1:2021 per gli indumenti di protezione. La dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo: www.nerispa.com.

Il presente DPI è stato progettato per proteggere l'utilizzatore dai seguenti rischi minimi:
- lesioni meccaniche superficiali
- condizioni atmosferiche di natura non estrema.

CONSERVAZIONE

Conservare il capo nell'imballo originale in luogo fresco ed asciutto, non polveroso, lontano da fonti di calore ed al riparo dalla luce. Per la manutenzione osservare scrupolosamente le istruzioni riportate che compaiono anche sull'etichetta di identificazione del capo.

SMALTIMENTO

Il capo non richiede particolari prescrizioni per lo smaltimento, può essere eliminato come un normale rifiuto.

INFORMATIVE NOTE

Manufacturer's instructions and information

Art. SKY

cod. 436184

CATEGORY I

The CE mark means that this garment is personal protective equipment and conform to the essential health and safety requirements set forth in the (EU) Regulation 2016/425 and the general requirements for protective clothing which are contained in EN ISO 13688:2013+A1:2021. The EU conformity declaration is available at following address: www.nerispa.com.

This PPE is designed to protect the user from the following minimum risks:
- surface injuries caused by mechanical trauma
- weather conditions that are not extreme in nature.

STORAGE

Store the garment in its original packing in a cool, dry, dust-free place, away from heat and light. Follow the maintenance instructions also given on the garment identification label carefully.

DISPOSAL

The garment requires no special measures for disposal, and may be disposed as normal refuse.

NOTE D'INFORMATION

Instructions et informations du fabricant

Art. SKY

code 436184

CATEGORIE I

Le marquage CE indique que ce vêtement est un équipement de protection individuelle et qu'il est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité contenues dans le règlement (UE) 2016/425, et aux exigences générales de la norme EN ISO 13688:2013+A1:2021 pour les vêtements de protection. La déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivant: www.nerispa.com.

L' EPI a été conçu pour protéger l'utilisateur contre les risques minimaux de :
- lesiones mecánicas superficiales
- lésions mécaniques superficielles
- condiciones atmosféricas de naturaleza no extrema.

CONSERVATION

Conserver la pièce dans l'emballage original, dans un lieu frais et sec, loin des sources de chaleur et à l'abri de la lumière. Pour l'entretien, suivre scrupuleusement les instructions mentionnées qui se trouvent également sur l'étiquette d'identification de la pièce.

ÉLIMINATION

Le vêtement ne requiert pas de prescriptions particulières quant à son élimination, il peut être éliminé normalement comme tout déchet.

NOTA INFORMATIVA

Instrucciones e información del fabricante

Art. SKY

cód. 436184

CATEGORÍA I

El marcado CE indica que esta prenda es un equipo de protección individual y cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad contenidos en el Reglamento (UE) 2016/425 y los requisitos generales de la norma EN ISO 13688:2013+A1:2021 para las prendas de protección. La declaración de conformidad UE está disponible en el siguiente sitio web: www.nerispa.com.

El presente EPI ha sido diseñado para proteger al usuario contra los siguientes riesgos mínimos:
- lesiones mecánicas superficiales
- condiciones atmosféricas de naturaleza no extrema.

CONSERVACIÓN

Conserve la prenda en el embalaje original en un lugar fresco, seco y sin polvo, lejos de fuentes de calor y al reparo de la luz. Para el mantenimiento respete escrupulosamente las instrucciones indicadas, que también aparecen en la etiqueta de identificación de la prenda.

ELIMINACIÓN

La prenda no requiere prescripciones especiales para su eliminación, puede tratarse como un residuo normal.

ANMERKUNG

Anweisungen und Informationen des Herstellers

Art. SKY

Code 436184

KATEGORIE I

Die CE-Kennzeichnung gibt an, dass es sich bei diesem Kleidungsstück um eine persönliche Schutzausrüstung handelt, die den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht und den allgemeinen Anforderungen der EN ISO 13688:2013+A1:2021 für Schutzkleidung. Die EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.nerispa.com.

Diese PSA wurde entwickelt, um den Anwender vor folgenden Mindestrisiken zu schützen:
- oberflächliche mechanische Verletzungen
- nicht extreme Witterungsbedingungen.

AUFBEWAHRUNG

Das Kleidungsstück in der Originalverpackung staubfrei, nicht in der Nähe von warmen Körpern, kühl und trocken aufbewahren und vor Licht schützen. Zur Behandlung sich genau an die Vorschriften halten, die auf dem Etikett des Kleidungsstückes angegeben sind.

ENTSORGUNG

Das Kleidungsstück besitzt keine besonderen Vorschriften für die Entsorgung. Es kann wie normalen Abfall beseitigt werden.

NOTA INFORMATIVA

Instruções e informações do fabricante

Art. SKY

cód. 436184

CATEGORIA I

A marcação CE indica que este vestuário é equipamento de protecção pessoal e cumpre os requisitos essenciais de saúde e segurança contidos no Regulamento (UE) 2016/425 e os requisitos gerais da EN ISO 13688:2013+A1:2021 para o vestuário de protecção. A declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço: www.nerispa.com.

O presente EPI foi projetado para proteger o utilizador dos seguintes riscos mínimos:
- lesões mecánicas superficiais
- condições atmosféricas de natureza não extrema.

CONSERVAÇÃO

Conserve a peça na embalagem original, em lugar fresco e seco, não empoeirado, longe de fontes de calor e ao abrigo da luz. Para a manutenção observar as instruções apresentadas também na etiqueta de identificação da peça.

DESCARTE

A peça não exige prescrições especiais para o descarte, pode ser eliminada como lixo normal.

INFORMACIJE OPASKU

Upute i informacije proizvođača

Proizvod. SKY

Šifra: 436184

KATEGORIJA I

Oznaka CE označava da je ova odjeća individualna zaštitna naprava i da je u skladu s osnovnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima sadržanim u Uredbi (EU) 2016/425 i općim zahtjevima EN ISO 13688:2013+A1:2021 za zaštitnu odjeću. Izjava o skladnosti EU dostupna je na sljedećoj adresi: www.nerispa.com.

Ova OZO dizajnirana je kako bi zaštitila korisnika od sljedećih minimalnih rizika:
- površinskih mehaničkih ozljeda
- atmosferskih uvjeta koji nisu ekstremne prirode.

ČUVANJA

Čuvajte jaknu u originalnom pakovanju na hladnom, suhom mjestu, čistom mjestu, van doticaja toplinskih izvora i svjetlosnih zraka. Pri održavanju pridržavajte se točnih uputstava koja su označena na etiketi za identifikaciju odjeće.

OTPADA

Odjevni predmet se ne uklanja na otpad prema posebnim mjerama o uklanjanju otpada, nego se eliminira kao običan otpad.

INFORMATIVNO OBVESTILO

Navodila in informacije proizvajalca

Art. SKY

koda 436184

KATEGORIJA I

Oznaka CE pomeni, da je to oblačilo osebna zaščitna oprema in izpolnjuje bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz Uredbe (EU) 2016/425 in splošnim zahtevam standarda EN ISO 13688:2013+A1:2021 za varovalno obleko. Izjava o skladnosti EU je na voljo na naslednjem naslovu: www.nerispa.com.

Ta OVO je bila zasnovana za zaščito uporabnika pred naslednjimi minimalnimi tveganji:
- površinski mehanski poškodbami
- vremenskimi vplivi, ki niso ekstremne narave.

HRAMBA

Oblučilo hranite v originalni embalaži, na hladnem in suhem mestu, brez prahu, stran od toplotnih virov in svetlobe. Pri vzdrževanju natančno upoštevajte navodila, ki so podana tudi na etiketi za identifikacijo oblačila.

ODSTRANITEV

Za odstranitev oblačila niso predvideni posebni ukrepi, odstranite lahko kot navaden odpad.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Οδηγίες και πληροφορίες του κατασκευαστή

είδος. SKY

κωδ. 436184

Κατηγορία I

Η σήμανση CE υποδεικνύει ότι το εν λόγω ένδυμα είναι εξοπλισμός ατομικής προστασίας και συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που περιέχονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 και τις γενικές απαιτήσεις της EN ISO 13688:2013+A1:2021 για τον προστατευτικό ιματισμό. Η δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση: www.nerispa.com.

Το παρόν Μ.Α.Π. (Μέσο Ατομικής Προστασίας) σχεδιάστηκε για να προστατεύει το χρήστη από τους ακόλουθους χημικούς κινδύνους:
- επιφανειακοί μηχανικοί τραυματισμοί
- ατμοσφαιρικές συνθήκες που δεν έχουν ακραία χαρακτηριστικά

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

Διατηρήστε το ένδυμα στην αρχική του συσκευασία σε χώρο δροσερό και χωρίς υγρασία, χωρίς σκόνη, μακριά από πηγές θερμότητας και μακριά από το φως. Για τη συντήρηση να τηρείτε σχολαστικά τις παρεχόμενες οδηγίες που εμφανίζονται και στην ετικέτα ταυτοποίησης του ενδύματος.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Το ένδυμα δεν απαιτεί ειδικότερες οδηγίες για τη διάθεση, μπορεί να απομακρυνθεί ως κανονικό απόρριμμα.

ULOTKA INFORMACYJNA

Instrukcje i informacje producenta

Art. SKY

kod 436184

KATEGORIA I

Oznaczenie CE wskazuje, że ta odzież jest środkiem ochrony indywidualnej i spełnia zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa zawarte w rozporządzeniu (UE) 2016/425 oraz ogólne wymagania EN ISO 13688:2013+A1:2021 dla odzieży ochronnej. Deklaracja zgodności UE dostępna jest pod następującym adresem: www.nerispa.com.

Niniejszy ŚOI przeznaczony jest do ochrony użytkownika przed następującymi minimalnymi zagrożeniami:
- obrażenia mechaniczne powierzchniowe,
- warunki pogodowe o charakterze nieekstremalnym.

PRZECHOWYWANIE

Odzież przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym i wolnym od pyłu miejscu, z dala od źródła ciepła i światła. W zakresie konserwacji stosować się rygorystycznie do podanych instrukcji, które zamieszczone są również na etykietce identyfikacyjnej odzieży.

UTYLIZACJA

Odzież nie wymaga przestrzegania szczególnych zaleceń w zakresie utylizacji. Może być usuwana ze zwykłymi odpadami.